

Data Kecelakaan Kerja Tahun 2020 - 2022

Tahun 2020				
No	Nama	Bidang	Umur	Jenis Kecelakaan
1.	-	-	-	-
Tahun 2021				
No	Nama	Bidang	Umur	Jenis Kecelakaan
1.	Wahyu Tri	Pekerja Kayu	40 Tahun	Berat
2.	Edo Syahputra	Elektromedis	24 Tahun	Sedang
Tahun 2022				
No	Nama	Bidang	Umur	Jenis Kecelakaan
1.	Frenki	Pekerja.Bangunan Lantai 2	38 Tahun	Sedang
2.	Eka Chandra	Maintenance	54 Tahun	Sedang



RUMAH SAKIT GRAHA HERMINE



Komplek Ruko Asih Raya No. 06-15 Batu Aji, Batam

Telp : (0778) 363 318, 363 127. Fax (0778) 363 164. Email : graha_hermine@yahoo.com

Web : www.rsgrahaermine.com, Ig : rs_grahaermine, Fb : @rumahsakitgrahaermine,

LinkedIn : Rumah Sakit Graha Hermine, Youtube : Rumah Sakit Graha Hermine

FORM LAPORAN KECELAKAAN KERJA



LAPORAN KECELAKAAN KERJA



A. DATA KORBAN

Nama : Wahyu Tri
Usia : 40 Tahun
Unit Kerja : Pekerja Furniture
Kategori Cidera : Berat

*LT (Lost Time) = Jumlah hari hilang (lebih dari 1x24 jam)

Kategori

Ringan (cidera ringan, tidak ada LT, dapat segera bekerja kembali)

Sedang (memerlukan pertolongan medis/P3K, tidak ada LT)

Berat (memerlukan rujukan medis, cacat sementara, terdapat LT)

Fatal (cacat permanen, kematian)

B. INSIDEN

Tanggal Insiden : 15 Januari 2021

Waktu Insiden : 10.30 WIB

Pekerjaan : Pekerja Furniture

Tanggal Pelaporan : 15 Januari 2021

Waktu Pelaporan : 10.30 WIB

Lokasi : Halaman Belakang di dekat IPAL



RUMAH SAKIT GRAHA HERMINE



Komplek Ruko Asih Raya No. 06-15 Batu Aji, Batam

Telp : (0778) 363 318, 363 127. Fax (0778) 363 164. Email : graha_hermine@yahoo.com

Web : www.rsgrahaermine.com, Ig : rs_grahaermine, Fb : @rumahsakitgrahaermine,

LinkedIn : Rumah Sakit Graha Hermine, Youtube : Rumah Sakit Graha Hermine

Kronologi kejadian		Aspek penyebab	
Berdasarkan keterangan dari saksi bahwa korban & saksi mendapat arahan untuk mengeluarkan plafon di dalam ruang oksigen belakang, saat sedang berdiskusi mengenai pemindahan barang, korban sedang mengambil meteran di tanah lalu tiba-tiba jatuh besi scaffolding dari atas bangunan (lantai 6) dan mengenai kepala korban. Saat itu korban langsung dibawa masuk kedalam RS dan dibawa ke ruang IGD untuk segera ditangani. Korban mengalami cedera di kepala dan dilakukan jaitan sebanyak 7 jaitan dikepala. Berdasarkan informasi yang didapat bahwa tidak ada pemberitahuan akan dilepasnya scaffolding sehingga area pekerjaan masih dilewati.		Berdasarkan informasi yang didapatkan bahwa tidak ada pemberitahuan dan peringatan atau tanda untuk pelepasan scaffolding.	
C. KORBAN			
Jenis Korban		Jenis Kelamin	
Furniture		<input type="checkbox"/> laki-laki	
D. INVESTIGASI KECELAKAAN			
Penyebab Langsung		Penyebab Tidak Langsung	
Unsafe Condition	Unsafe Action	Pribadi	Pekerjaan
Pelepasan Scaffolding	Tidak menggunakan APD (Alat Pelindung Diri)	Tidak menggunakan APD (safety helmet)	Tidak ada yang mengawasi



RUMAH SAKIT GRAHA HERMINE



Komplek Ruko Asih Raya No. 06-15 Batu Aji, Batam

Telp : (0778) 363 318, 363 127. Fax (0778) 363 164. Email : graha_hermine@yahoo.com

Web : www.rsgrahaermine.com, Ig : rs_grahaermine, Fb : @rumahsakitgrahaermine,

LinkedIn : Rumah Sakit Graha Hermine, Youtube : Rumah Sakit Graha Hermine

E. RENCANA TINDAK LANJUT

Jenis Tindakan	Rencana Tindakan	Target	Wewenang
Tindakan Pencegahan	Memberi peringatan dan mensterilkan area serta mengingatkan kembali kepada untuk menggunakan APD selama bekerja.	16 Januari 2021	Manager Umum K3RS

Diketahui,
Manajer Umum

Tracy Shelly Lutfi, M.Ikom

Dibuat Oleh,
K3RS

Raja Octavia Sari, S.K.M



RUMAH SAKIT GRAHA HERMINE





Komplek Ruko Asih Raya No. 06-15 Batu Aji, Batam

Telp : (0778) 363 318, 363 127. Fax (0778) 363 164. Email : graha_hermine@yahoo.com

Web : www.rsgrahaermine.com, Ig : rs_grahaermine, Fb : @rumahsakitgrahaermine,

LinkedIn : Rumah Sakit Graha Hermine, Youtube : Rumah Sakit Graha Hermine

FORM LAPORAN KECELAKAAN KERJA

	LAPORAN KECELAKAAN KERJA	
A. DATA KORBAN		
Nama : Edo Syahputra, Amd.		
Usia : 24 Tahun		
Unit Kerja : Elektromedis		
Kategori Cidera : Sedang		
*LT (Lost Time) = Jumlah hari hilang (lebih dari 1x24 jam)		
Kategori		
Ringan (cidera ringan, tidak ada LT, dapat segera bekerja kembali)		
Sedang (memerlukan pertolongan medis/P3K, tidak ada LT)		
Berat (memerlukan rujukan medis, cacat sementara, terdapat LT)		
Fatal (cacat permanen, kematian)		
B. INSIDEN		
Tanggal Insiden : 18 Mei 2021	Tanggal Pelaporan : 18 Mei 2021	
Waktu Insiden : 14.20 WIB	Waktu Pelaporan : 14.20 WIB	
Pekerjaan : Elektromedis	Lokasi : Ns. Lantai 4	



RUMAH SAKIT GRAHA HERMINE



Komplek Ruko Asih Raya No. 06-15 Batu Aji, Batam

Telp : (0778) 363 318, 363 127. Fax (0778) 363 164. Email : graha_hermine@yahoo.com

Web : www.rsgrahaermine.com, Ig : rs_grahaermine, Fb : @rumahsakitgrahaermine,

LinkedIn : Rumah Sakit Graha Hermine, Youtube : Rumah Sakit Graha Hermine

Kronologi kejadian		Aspek penyebab	
Berdasarkan keterangan dari korban bahwa korban sedang memperbaiki alat steril ultraviolet ruangan, namun tidak sengaja mata korban terkena sinar uv pada saat memperbaiki alat		Tidak menggunakan APD (Kacamata Googles)	
C. KORBAN			
Jenis Korban		Jenis Kelamin	
Elektromedis		<input type="checkbox"/> laki-laki	
D. INVESTIGASI KECELAKAAN			
Penyebab Langsung		Penyebab Tidak Langsung	
Unsafe Condition	Unsafe Action	Pribadi	Pekerjaan
Sinar UV	Tidak menggunakan APD (Kacamata Googles)	Tidak menggunakan APD	Tidak berhati-hati saat bekerja



RUMAH SAKIT GRAHA HERMINE



Komplek Ruko Asih Raya No. 06-15 Batu Aji, Batam

Telp : (0778) 363 318, 363 127. Fax (0778) 363 164. Email : graha_hermine@yahoo.com

Web : www.rsgrahaermine.com, Ig : rs_grahaermine, Fb : @rumahsakitgrahaermine,

LinkedIn : Rumah Sakit Graha Hermine, Youtube : Rumah Sakit Graha Hermine

E. RENCANA TINDAK LANJUT

Jenis Tindakan	Rencana Tindakan	Target	Wewenang
Tindakan Pencegahan	Memastikan pekerja menggunakan APD sebelum pekerjaan dimulai	19 Mei 2021	Manager Umum K3RS

Diketahui,
Manajer Umum

Tracy Shelly Lutfi, M.Ikom

Dibuat Oleh,
K3RS

Raja Octavia Sari, S.K.M



RUMAH SAKIT GRAHA HERMINE



Komplek Ruko Asih Raya No. 06-15 Batu Aji, Batam

Telp : (0778) 363 318, 363 127. Fax (0778) 363 164. Email : graha_hermine@yahoo.com

Web : www.rsgrahaermine.com, Ig : rs_grahaermine, Fb : @rumahsakitgrahaermine,

LinkedIn : Rumah Sakit Graha Hermine, Youtube : Rumah Sakit Graha Hermine

FORM LAPORAN KECELAKAAN KERJA



LAPORAN KECELAKAAN KERJA



A. DATA KORBAN

Nama : Frenki
Usia : 38 Tahun
Unit Kerja : Pekerja Bangunan Ruang OK Lantai 2
Kategori Cidera : Sedang

*LT (Lost Time) = Jumlah hari hilang (lebih dari 1x24 jam)

Kategori

Ringan (cidera ringan, tidak ada LT, dapat segera bekerja kembali)

Sedang (memerlukan pertolongan medis/P2K3, tidak ada LT)

Berat (memerlukan rujukan medis, cacat sementara, terdapat LT)

Fatal (cacat permanen, kematian)

B. INSIDEN

Tanggal Insiden : 30 Maret 2022

Waktu Insiden : 11.30 WIB

Pekerjaan : Pekerja Bangunan

Tanggal Pelaporan : 11 April 2022

Waktu Pelaporan : 08.30 WIB

Lokasi : RS Graha Hermine



RUMAH SAKIT GRAHA HERMINE



Komplek Ruko Asih Raya No. 06-15 Batu Aji, Batam
Telp : (0778) 363 318, 363 127. Fax (0778) 363 164. Email : graha_hermine@yahoo.com
Web : www.rsgrahaermine.com, Ig : rs_grahaermine, Fb : @rumahsakitgrahaermine,
LinkedIn : Rumah Sakit Graha Hermine, Youtube : Rumah Sakit Graha Hermine

Kronologi kejadian		Aspek penyebab	
Berdasarkan keterangan dari saksi bahwa korban menginjak kayu yang melintang. Korban tidak tahu kalau kayu tersebut terdapat paku yang menancap. Sehingga kaki korban tertusuk paku. Korban juga mengatakan pada saat itu korban memakai sandal.		Berdasarkan informasi yang didapatkan bahwa terdapat kayu yang melintang di jalan. Korban tidak memakai safety shoes	
C. KORBAN			
Jenis Korban		Jenis Kelamin	
Pekerja Bangunan		<input type="checkbox"/> laki-laki	
D. INVESTIGASI KECELAKAAN			
Penyebab Langsung		Penyebab Tidak Langsung	
Unsafe Condition	Unsafe Action	Pribadi	Pekerjaan
Area berisiko	Tidak menggunakan APD (Alat Pelindung Diri)	Tidak berhati-hati saat berjalan	Tidak menyediakan APD
E. RENCANA TINDAK LANJUT			
Jenis Tindakan	Rencana Tindakan	Target	Wewenang
Tindakan Pencegahan	Eliminasi sumber bahaya yang ada di area kerja.	11 April 2022	Manager Umum K3RS

Dibuat Oleh,
K3RS

Maida Nathania Apsarini, S.K.M

Diketahui Oleh,
Manager Umum

Tracy Shelly Lutfi, M.Ikom



RUMAH SAKIT GRAHA HERMINE



Komplek Ruko Asih Raya No. 06-15 Batu Aji, Batam

Telp : (0778) 363 318, 363 127. Fax (0778) 363 164. Email : graha_hermine@yahoo.com

Web : www.rsgrahahermine.com, Ig : rs_grahahermine, Fb : @rumahsakitgrahahermine,

LinkedIn : Rumah Sakit Graha Hermine, Youtube : Rumah Sakit Graha Hermine

FORM LAPORAN KECELAKAAN KERJA



LAPORAN KECELAKAAN KERJA



A. DATA KORBAN

Nama : Eka Chandra

Usia : 54 Tahun

Unit Kerja : Koordinator Maintenance

Kategori Cidera : Sedang

*LT (Lost Time) = Jumlah hari hilang (lebih dari 1x24 jam)

Kategori

Ringan (cidera ringan, tidak ada LT, dapat segera bekerja kembali)

Sedang (memerlukan pertolongan medis/P3K, tidak ada LT)

Berat (memerlukan rujukan medis, cacat sementara, terdapat LT)

Fatal (cacat permanen, kematian)

B. INSIDEN

Tanggal Insiden : 03 Juni 2022

Waktu Insiden : 11.00 WIB

Pekerjaan : Maintenance

Tanggal Pelaporan : 03 Juni 2022

Waktu Pelaporan : 11.00 WIB

Lokasi : RS Graha Hermine



RUMAH SAKIT GRAHA HERMINE



Komplek Ruko Asih Raya No. 06-15 Batu Aji, Batam

Telp : (0778) 363 318, 363 127. Fax (0778) 363 164. Email : graha_hermine@yahoo.com

Web : www.rsgrahahermine.com, Ig : rs_grahahermine, Fb : @rumahsakitgrahahermine,

LinkedIn : Rumah Sakit Graha Hermine, Youtube : Rumah Sakit Graha Hermine

Kronologi kejadian		Aspek penyebab	
Berdasarkan keterangan dari saksi bahwa Bapak Eka sedang ingin memasang Besi di samping TPS B3 menggunakan tangga kayu. Namun tangga yang digunakan tersebut goyang dan bergeser kebelakang, Sehingga korban terjatuh dan tangannya terhantam batu.		Berdasarkan informasi yang didapatkan bahwa tangga kayu yang digunakan tidak kokoh.	
C. KORBAN			
Jenis Korban		Jenis Kelamin	
Maintenance		<input type="checkbox"/> laki-laki	
D. INVESTIGASI KECELAKAAN			
Penyebab Langsung		Penyebab Tidak Langsung	
Unsafe Condition	Unsafe Action	Pribadi	Pekerjaan
Kondisi tangga beresiko (tidak kokoh)	Tidak menggunakan APD (Alat Pelindung Diri)	Tidak berhati-hati saat bekerja	beresiko jatuh karena pemasangan besi cukup tinggi
E. RENCANA TINDAK LANJUT			
Jenis Tindakan	Rencana Tindakan	Target	Wewenang
Tindakan Pencegahan	Memodifikasi tangga kayu yang dibuat agar lebih kokoh.	03 Juni 2022	Manager Umum K3RS

Mengetahui
Manajer Umum,

Dibuat Oleh
K3RS,



Tracy Shelly Lutfi, M.I.Kom

NIK. 522.03.2020

Maida Nathania Apsarini, S.K.M

NIK. 588.03.2021